

Znaki informacyjne o sposobie konserwacji wyrobu (przepis prania)



Maksymalna temperatura prania 95°C - proces normalny



Maksymalna temperatura prania 95°C - proces łagodny



Maksymalna temperatura prania 70°C - proces normalny



Maksymalna temperatura prania 60°C - proces normalny



Maksymalna temperatura prania 60°C - proces łagodny



Maksymalna temperatura prania 50°C - proces normalny



Maksymalna temperatura prania 50°C - proces łagodny



Maksymalna temperatura prania 40°C - proces normalny



Maksymalna temperatura prania 40°C - proces łagodny



Maksymalna temperatura prania 40°C - proces bardzo łagodny



Maksymalna temperatura prania 30°C - proces normalny



Maksymalna temperatura prania 30°C - proces łagodny



Maksymalna temperatura prania 30°C - proces bardzo łagodny



Prać ręcznie - maksymalna temperatura prania 40°C



Nie prać



Dozwolone bielenie dowolnym środkiem utleniającym



Dozwolone bielenie tylko środkiem tlenowym / bezchlorowym



Nie stosować bielenia / bez bielenia



Dopuszczalne suszenie w suszarce bębnowej - temperatura normalna



Dopuszczalne suszenie w suszarce bębnowej - suszenie w niższej temperaturze



Nie suszyć w suszarce bębnowej



Prasowanie w maksymalnej temperaturze dolnej płyty 200°C



Prasowanie w maksymalnej temperaturze dolnej płyty 150°C



Prasowanie w maksymalnej temperaturze dolnej płyty 110°C



Nie prasować



Profesjonalne chemiczne czyszczenie w tetrachloroetylenie i wszystkich rozpuszczalnikach wymienionych dla symbolu F - proces normalny



Profesjonalne chemiczne czyszczenie w tetrachloroetylenie i wszystkich rozpuszczalnikach wymienionych dla symbolu F - proces łagodny



Profesjonalne chemiczne czyszczenie w węglowodorach (temperatura destylacji między 150°C i 210°C, temperatura zapłonu między 38°C i 70°C) - proces normalny



Profesjonalne chemiczne czyszczenie w węglowodorach (temperatura destylacji)



Nie czyścić chemicznie

między 150°C i 210°C,
temperatura zapłonu między
38°C i 70°C) - proces łagodny



Profesjonalne wodne
czyszczenie - proces normalny



Profesjonalne wodne
czyszczenie - proces bardzo
łagodny



Ociekanie - 2)



Suszenie w cieniu - 4)



Profesjonalne wodne
czyszczenie - proces łagodny



Suszenie na sznurze - 1)



Suszenie w stanie rozwieszonym
- 3)

1) - Suszenie na sznurze - gdzie wilgotny wyrób włókienniczy jest suszony na sznurze lub belce, w pomieszczeniu lub na zewnątrz, po usunięciu nadmiaru wody

3) - Suszenie w stanie rozwieszonym - w którym wyrób włókienniczy po nadaniu mu kształtu jest suszony w pozycji poziomej na płaskiej powierzchni, w pomieszczeniu lub na zewnątrz, po usunięciu nadmiaru wody.

2) - Ociekanie - gdzie ociekający z wody wyrób włókienniczy wieszka się i suszy, po nadaniu mu kształtu lub wygładzeniu ewentualnie bez tych czynności, w pomieszczeniu lub na zewnątrz, bez usuwania nadmiaru wody.

4) - Suszenie w cieniu - symbol ten jest umieszczany powyżej symbolu suszenia na sznurze, ociekania i suszenia w stanie rozłożonym celem zaznaczenia naturalnego procesu suszenia, które powinno odbywać się w cieniu.

Przykłady dodatkowych słownych opisów

- usunąć ... przed praniem
- prać oddzielnie
- prać z kolorami jak kolorowe
- prać przed użyciem
- prać podszewką na zewnątrz
- nie wyżymać lub nie wykręcać
- tylko czyszczenie na mokro
- nie dodawać środka zmiękczającego wyrób
- natychmiast usunąć
- prasować tylko po lewej stronie
- nie prasować ozdób
- stosować prasę odzieżową
- suszyć w stanie rozłożonym
- tylko profesjonalne czyszczenie skóry
- nie stosować rozjaśniaczy optycznych
- stosować siatkę do prania
- nie prasować parą
- tylko parowanie
- nie zamaczać
- zalecane żelazko parowe
- suszyć z dala od bezpośredniego źródła ciepła
- nadać kształt podczas nawilżania
- suszenie na sznurze
- nadać kształt i suszyć w stanie rozłożonym
- suszyć bez wyżymania
- nie suszyć na słońcu